

겨울철대비 도로시설물 안전점검 보고서

연번	시설명	점검결과 지적사항	조치결과(의견, 계획)	비고 (사진번호)
1	신내교	인도 청소 요망	정비완료	1
2	먹골교	배수구 청소 요망	정비완료	2
3	청량제2고가차도	교면 소파보수 요망	정비완료	3
4	용마고가차도	배수구 청소 요망	정비완료	4
5	담십리굴다리 지하차도	집수정 청소 요망	정비완료	5

붙임 : 점검 및 정비사진 1부.

2020. 11.

점검자 직) 시설8급

성명) 최문석

최문석
(서명)

직) 시설6급

성명) 최태석

최태석
(서명)

□ 점검 및 정비 사진



1. 신내교



정비 후



2. 먹골교



정비 후



3. 청량제2고가



정비 후



4. 용마고가



정비 후



5. 답십리굴다리지하차도



정비 후