

겨울철대비 도로시설물 안전점검 보고서

연번	시설명	점검결과 지적사항	조치결과(의견, 계획)	비고 (사진번호)
1	아차산지하차도	특이사항 없음	-	
2	성동지하차도	배수로 청소 요망	정비완료	1
3	살곶이화해교	포장균열	주의관찰	2
4	청량제1고가차도	교면포장 소성변형	주의관찰	3
5	행당고가차도	배수구 청소 요망	정비완료	4

붙임 : 점검 및 정비사진 1부.


2020. 11.

	점검자 직) 시설8급	성명) 최문석	최(서명)
	직) 시설6급	성명) 최태석	최(서명)
	직) 외부전문가	성명) 안홍준	안(서명)

□ 점검 및 정비 사진



1. 성동지하차도




정비 후



2. 살곶이화해교

주의관찰

정비 후



3. 청량제1고가

주의관찰

정비 후



4. 행당고가



정비 후