

정기(기동점검) 점검 결과보고

[월드컵대교건설공사]

- 점검일시 : 2021.06.14 (월)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 이상현

<p>○ 추락재해 예방(토목부)</p> <p>- 남단 종배수관 터파기구간은 흙막이판넬 미설치 구간 단부에서 추락 우려가 있으므로 안전 조치하기 바람 ※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제42조(추락의 방지)</p>	
<p>○ 가설통로 안전(토목부)</p> <p>- 남단 종배수관 터파기구간은 흙막이 배면과 하부 관로구간의 통로확보가 미흡하므로 안전한 통로 확보하기 바람 ※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제22조(통로의 설치)</p>	
<p>○ 기타 안전관리(토목부)</p> <p>- 교량 배수구는 이물질이 유입되지 않도록 관리하기 바람</p>	

○ [모범사례]건설기계 안전(토목부)

- 건설기계 사고예방관련 15가지 에피소드를 VR 기기를 통한 가상훈련으로 체험하여 장비유도원 및 관리감독자의 건설기계 작업 위험요인 인지 및 대응능력 향상

