

정기(기동점검) 점검 결과보고

[새로운 광화문광장 조성사업]

□ 점검일시 : 2021.06.14 (월)

□ 점검결과

◆ 점검자 : 최영준

○ 낙하·비래 재해 예방(토목부)

- 해치마당 작업장 단차발생구간에는 안전난간을 설치하여 관리되고 있으나 주변 공사용 잔재물이 방치되어 있어 하부 작업시 낙하재해 발생 우려가 있으니 조치하기 바라며, 발끝막이판 또는 낙하물방지망을 설치하여 관리하기 바람.
※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제14조(낙하물에 의한 위험의 방지)



○ 감전재해 예방(토목부)

- 해치마당 작업장에서 사용하고 있는 콘센트는 접지선이 단락되어 미접지상태로 사용되고 있어 작업자 감전재해 발생우려가 있으니 조치하여 사용하가 바람.
※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제303조(전기 기계/기구의 적정설치 등)

