

물재생센터 안전점검 현황(난지)

기준일 2023-01-10

지역건수	조치완료	조치예정		확인
		단기	장기	
152	140	5	7	152

※ 변경된 부분만 피관색으로

연번	점검구분	연도	일	일	점검자	생각구분	점검시설	지역사항	조치계획	단기/장기	조치결과	조치(완료)일	비고	일1
1	본청 점검	2022	2-3		물순환안전국장 한정민장 및 담당자 등	난지	센터 하수처리시설 및 건축물, 토목시설	#1 드림스카인 3개월 외부사다리 방호물 미설치			완료	2022.4.29		
2	유해 위험 신고	2022	2-3			난지	센터 하수처리시설 및 건축물, 토목시설	소화조 2-1-1 외부계단 작업공간 협소			완료	2022.4.29		
3	유해 위험 신고	2022	2-3			난지	센터 하수처리시설 및 건축물, 토목시설	소화조 2-2-2 옥상 불체다리 구조물 균			완료	2022.4.29		
4	유해 위험 신고	2022	2-3			난지	센터 하수처리시설 및 건축물, 토목시설	소화조 옥상 난간 미설치			완료	2022.5.15		
5	유해 위험 신고	2022	2-3			난지	센터 하수처리시설 및 건축물, 토목시설	소화조 3-1-1 불체다리 구조물 하단지지물 파손			완료	2022.4.29		
6	유해 위험 신고	2022	2-3			난지	센터 하수처리시설 및 건축물, 토목시설	소화조 3-2-1 불체다리 결함부 파손			완료	2022.4.29		
7	본청 점검	2022	2-3		물순환안전국장 한정민장 및 담당자 등	난지	센터 하수처리시설 및 건축물, 토목시설	소화조 2-1-2 외부계단 지시대 보완			완료	2022.4.29		
8	유해 위험 신고	2022	2-3			난지	센터 하수처리시설 및 건축물, 토목시설	소화조 3-1-2 외부계단 지시대 보완			완료	2022.4.29		
9	유해 위험 신고	2022	2-3			난지	센터 하수처리시설 및 건축물, 토목시설	소화조 3-2-2 외부계단 지시대 보완			완료	2022.4.29		
10	유해 위험 신고	2022	2-3			난지	센터 하수처리시설 및 건축물, 토목시설	소화조 2개월 불어짐 및 옥벽 균열			완료	2022.4.29		
11	유해 위험 신고	2022	2-3			난지	센터 하수처리시설 및 건축물, 토목시설	소화조 3개월 가스교반기상 옥상 옥벽 균열			완료	2022.4.29		
12	유해 위험 신고	2022	2-3			난지	센터 하수처리시설 및 건축물, 토목시설	#1 지하관망 고관받프 사다리 방호물 미설치			완료	2022.4.29		
13	유해 위험 신고	2022	2-3			난지	센터 하수처리시설 및 건축물, 토목시설	농축조 2개월 계단 파손 및 균열			완료	2022.4.29		
14	유해 위험 신고	2022	2-3			난지	센터 하수처리시설 및 건축물, 토목시설	농축조 3개월 계단 파손			완료	2022.4.29		
15	유해 위험 신고	2022	2-3			난지	센터 하수처리시설 및 건축물, 토목시설	#1 잉여소각로 계단 추락위험			완료	2022.4.29		
16	유해 위험 신고	2022	2-3			난지	센터 하수처리시설 및 건축물, 토목시설	도로면 그레이딩 파손			완료	2022.4.29		
17	유해 위험 신고	2022	2-3			난지	센터 하수처리시설 및 건축물, 토목시설	소화조 2-2-2 외 3-2-1 연결하는 구름다리 브래킷 누후			완료	2022.4.29		
18	유해 위험 신고	2022	2-3			난지	센터 하수처리시설 및 건축물, 토목시설	#1 승리차리차량 계단 균열			완료	2022.4.29		
19	유해 위험 신고	2022	2-3			난지	센터 하수처리시설 및 건축물, 토목시설	악플양극 사다리 추락위험			완료	2022.4.29		
20	유해 위험 신고	2022	2-3			난지	센터 하수처리시설 및 건축물, 토목시설	#1 최종점검지 안전난간 흔들림			완료	2022.4.29		
21	예방기검점	2022	4		각 현장 반장 및 시설물 담당자	난지	센터 하수처리시설 및 건축물, 토목시설	6-3-3 생활방조동 공기배관 누수			완료	2022.4.29		
22	예방기검점	2022	4		각 현장 반장 및 시설물 담당자	난지	센터 하수처리시설 및 건축물, 토목시설	배수로 커버블록 손상			완료	2022.4.29		
23	예방기검점	2022	4		각 현장 반장 및 시설물 담당자	난지	센터 하수처리시설 및 건축물, 토목시설	가스보로워 이상			완료	2022.4.29		
24	예방기검점	2022	4		각 현장 반장 및 시설물 담당자	난지	센터 하수처리시설 및 건축물, 토목시설	신항차기설비 수송용차 배관 누수			완료	2022.4.29		
25	예방기검점	2022	4		각 현장 반장 및 시설물 담당자	난지	센터 하수처리시설 및 건축물, 토목시설	소화조3개월 3-2-1 승용 차량 고정			완료	2022.5.15		
26	예방기검점	2022	4		각 현장 반장 및 시설물 담당자	난지	센터 하수처리시설 및 건축물, 토목시설	소화조2개월 가스교반기 냉각수펌프 고정			완료	2022.5.15		
27	예방기검점	2022	4		각 현장 반장 및 시설물 담당자	난지	센터 하수처리시설 및 건축물, 토목시설	상정수조 상동수밸브 고정			완료	2022.4.29		
28	예방기검점	2022	4		각 현장 반장 및 시설물 담당자	난지	센터 하수처리시설 및 건축물, 토목시설	테니스장 펌스 파손			완료	2022.3.29		
29	예방기검점	2022	4		각 현장 반장 및 시설물 담당자	난지	센터 하수처리시설 및 건축물, 토목시설	2층통기동 옥상보조 방조동 배관누수			완료	2022.3.29		
30	예방기검점	2022	4		각 현장 반장 및 시설물 담당자	난지	센터 하수처리시설 및 건축물, 토목시설	출입문표 표지판 누후함			완료	2022.3.29		
31	예방기검점	2022	4		각 현장 반장 및 시설물 담당자	난지	센터 하수처리시설 및 건축물, 토목시설	점검구표 표지판 미부착			완료	2022.3.29		
32	예방기검점	2022	4		각 현장 반장 및 시설물 담당자	난지	센터 하수처리시설 및 건축물, 토목시설	안전표지판 누후함(미고함주위)			완료	2022.3.29		
33	예방기검점	2022	4		각 현장 반장 및 시설물 담당자	난지	센터 하수처리시설 및 건축물, 토목시설	안전표지판 누후함(추락주위)			완료	2022.3.29		
34	예방기검점	2022	4		각 현장 반장 및 시설물 담당자	난지	센터 하수처리시설 및 건축물, 토목시설	안전표지판(비상대기)누후함			완료	2022.3.29		
35	예방기검점	2022	4		각 현장 반장 및 시설물 담당자	난지	센터 하수처리시설 및 건축물, 토목시설	안전표지판(비상대기)누후함			완료	2022.3.29		
36	예방기검점	2022	4		각 현장 반장 및 시설물 담당자	난지	유입펌프장 우수차리시설 및 건축물, 토목시설	방전기호 절연불량		장기	완료	23년 내		
37	예방기검점	2022	4		각 현장 반장 및 시설물 담당자	난지	유입펌프장 우수차리시설 및 건축물, 토목시설	1-2차리장 구름다리 난간대 보강			완료	2022.4.29		
38	예방기검점	2022	4		각 현장 반장 및 시설물 담당자	난지	유입펌프장 우수차리시설 및 건축물, 토목시설	#1 차단 용접물리베어 2층 열 지하 계단 그레이딩 누후			완료	2022.4.29		
39	예방기검점	2022	4		각 현장 반장 및 시설물 담당자	난지	유입펌프장 우수차리시설 및 건축물, 토목시설	#1 차단 용접물리베어 열 벽체 누수			완료	2022.7.6		
40	예방기검점	2022	4		각 현장 반장 및 시설물 담당자	난지	유입펌프장 우수차리시설 및 건축물, 토목시설	#1 고압W8만 차단기 자동 투입불량		장기	완료	23년 내		
41	예방기검점	2022	4		각 현장 반장 및 시설물 담당자	난지	유입펌프장 우수차리시설 및 건축물, 토목시설	#1 고압모터 기동엔 접지상태 불량(월드짐지 요양)		장기	완료	23년 내		
42	예방기검점	2022	4		각 현장 반장 및 시설물 담당자	난지	유입펌프장 우수차리시설 및 건축물, 토목시설	#2 고압엔 계전기 상태 불량		장기	완료	23년 내		
43	예방기검점	2022	4		각 현장 반장 및 시설물 담당자	난지	유입펌프장 우수차리시설 및 건축물, 토목시설	#2 고.차단 용접물리베어 모터베어 용과 덮개부 안전고려 설치요양			완료	2022.3.29		
44	예방기검점	2022	4		각 현장 반장 및 시설물 담당자	난지	유입펌프장 우수차리시설 및 건축물, 토목시설	#1 차단 접지차 벽체 누수			완료	2022.7.6		
45	예방기검점	2022	4		각 현장 반장 및 시설물 담당자	난지	유입펌프장 우수차리시설 및 건축물, 토목시설	#2 차단 접지차 벽체 누수			완료	2022.7.6		
46	예방기검점	2022	4		각 현장 반장 및 시설물 담당자	난지	유입펌프장 우수차리시설 및 건축물, 토목시설	#1 고압 접지차-호미 계단 누후			완료	2022.4.29		
47	예방기검점	2022	4		각 현장 반장 및 시설물 담당자	난지	유입펌프장 우수차리시설 및 건축물, 토목시설	#2 고압 접지차-호미 계단 누후			완료	2022.4.29		
48	수방시설물점검	2022	5	4	이영호	난지	차침관로	불완전 복개구간 검사	제거		완료	2022. 5. 30		
49	수방시설물점검	2022	5	4	이영호	난지	차침관로	충재전 우수도설 점검	제거		완료	2022. 5. 30		
50	수방시설물점검	2022	5	4	이영호	난지	차침관로	복원 복개구간 차침관로 점검	제거		완료	2022. 5. 30		
51	수방시설물점검	2022	5	4	이영호	난지	차침관로	복원 복개구간 차침관로 검사	제거		완료	2022. 5. 30		
52	수방시설물점검	2022	5	4	이영호	난지	차침관로	충재전 현장-1	제거		완료	2022. 5. 30		
53	수방시설물점검	2022	5	4	이영호	난지	차침관로	충재전 현장-2	제거		완료	2022. 5. 30		
54	수방시설물점검	2022	5	4	이영호	난지	차침관로	충재전 연동 주변 점검	제거		완료	2022. 5. 30		
55	수방시설물점검	2022	5	4	이영호	난지	차침관로	충재전 우수도설 및 연동 주변	제거		완료	2022. 5. 30		
56	수방시설물점검	2022	5	4	이영호	난지	차침관로	차침관로 충방전 점검이 파손	점검 보수		완료	2022. 5. 30		
57	수방시설물점검	2022	5	4	이영호	난지	차침관로	충재전 스킨리 파손	점검 보수		완료	2022. 5. 30		
58	수방시설물점검	2022	5	4	이영호	난지	차침관로	충재전 현장-3	제거		완료	2022. 5. 30		
59	수방시설물점검	2022	5	4	이영호	난지	차침관로	충재전 현장-4	제거		완료	2022. 5. 30		
60	수방시설물점검	2022	5	4	이영호	난지	차침관로	불완전 복개구 시험동 파손	보수		완료	2022. 5. 30		
61	수방시설물점검	2022	5	4	이영호	난지	차침관로	충재 전 현장수정형 현장	제거		완료	2022. 5. 30		
62	안전점검의 날	2022	5	20	연승모, 안전점검지원단	난지	슬러지1차리장	소화조 내부 스텝기 상태	쓰레기 정리		완료	2022. 5. 30		
63	안전점검의 날	2022	5	20	연승모, 안전점검지원단	난지	슬러지1차리장	탈황시설 배수로 청소 상태 미흡	배수로 청소 실시		완료	2022. 5. 30		
64	안전점검의 날	2022	5	20	연승모, 안전점검지원단	난지	슬러지1차리장	소화조 3개월 2층 난간대 흔들림	안전난간 보강		완료	2022. 6. 30		
65	안전점검의 날	2022	5	20	연승모, 안전점검지원단	난지	슬러지1차리장	소화조 3개월 2층 전기실 불완 현장점검지 고정	현장점검 수리 및 교체		완료	2022. 6. 30		
66	안전점검의 날	2022	5	20	연승모, 안전점검지원단	난지	슬러지1차리장	탈황시설 안전보조구동 고무양압기 미비	고압양압기 정비		완료	2022. 6. 30		
67	안전점검의 날	2022	5	20	연승모, 안전점검지원단	난지	슬러지1차리장	소화조 내부 유압구동형 안전보조양압기 보강	가스조, 약액물통 등 보강 실시		완료	2022. 6. 30		
68	안전점검의 날	2022	6	15	0.이덕철, 박종민, 안전점검지	난지	충동기동	2층통기동 현장 방화벽면 탈락 및 동통	보수		완료	2022. 6. 30		
69	안전점검의 날	2022	6	15	0.이덕철, 박종민, 안전점검지	난지	충동기동	1층통기동 전기실 케이싱 덕트 미장차리	보수		완료	2022.10.10		
70	안전점검의 날	2022	6	15	0.이덕철, 박종민, 안전점검지	난지	충동기동	2층통기동 구조물불량 정비 계획	보수		완료	2022. 6. 30		

71	7월 안전점검	2022	7. 8-15	각 현장 방문 및 시공물 점검	난지	체류시설물	특위시설물 (대니소, B 코트) 내린물 파손	보수	완료	
72	7월 안전점검	2022	7. 8-15	각 현장 방문 및 시공물 점검	난지	중정 - 생활반주조 4개 앞에서 5개월 사이	합체 덮개 취약점	보수	완료	2022.7.15
73	7월 안전점검	2022	7. 8-15	각 현장 방문 및 시공물 점검	난지	슬러지 2차리랑	농축기, R, C 호 고장	보수	완료	2022.10.30
74	7월 안전점검	2022	7. 8-15	각 현장 방문 및 시공물 점검	난지	슬러지 2차리랑	가스출입 A, G 고장	보수	장기	23년 상반기
75	7월 안전점검	2022	7. 8-15	각 현장 방문 및 시공물 점검	난지	방류펌프장	MSDS 안전표지 노후화로 인한 미비점	교체	완료	2022.9.30
76	7월 안전점검	2022	7. 8-15	각 현장 방문 및 시공물 점검	난지	센터 전체	안전표지 미흡	보완	완료	2022.9.30
77	PSM 자체점검	2022	7. 11	PSM 자체감사 전문가	난지	방류펌프장	내부 폐기물 방지	정소	장기	23년 3월 내
78	PSM 자체점검	2022	7. 11	PSM 자체감사 전문가	난지	2차리랑 탈황설비	측면슬러지 교환기(AG-101-1) 회전부가 노후되어 있음	안전커버 설치	완료	2022.10.10
79	PSM 자체점검	2022	7. 11	PSM 자체감사 전문가	난지	2차리랑 탈황설비	전지리 측면분사펌프(E-101-1A) 회전부가 노후되어 있음	안전커버 설치	완료	2022.10.10
80	PSM 자체점검	2022	7. 11	PSM 자체감사 전문가	난지	소각시설	경유이송용프리카 내 MSDS 미비지	MSDS 배치	완료	2022.9.30
81	PSM 자체점검	2022	7. 11	PSM 자체감사 전문가	난지	슬러지 1차리랑	잉여가스 연소기의 소화기 배관 Drain Valve 후단에 Capping이 되어 있지 않음	Drain Valve 후단 이중밸브 설치	완료	2022.9.30
82	PSM 자체점검	2022	7. 11	PSM 자체감사 전문가	난지	슬러지 1차리랑	잉여가스 연소기의 소화기 배관에 유체형/스프링형 미표기	유체형/스프링형 표시	완료	2022.9.30
83	PSM 자체점검	2022	7. 11	PSM 자체감사 전문가	난지	슬러지 1차리랑	탈황역상측 배관에 유체형/스프링형 미표기	유체형/스프링형 표시	완료	2022.10.10
84	PSM 자체점검	2022	7. 11	PSM 자체감사 전문가	난지	슬러지 1차리랑	탈황역상측 2층에 설치되어 있는 계측기기 (Pc, Pm)의 용량유량 미표기	정상치동 범위 표기	완료	2022.10.10
85	안전점검의 날	2022	7. 22	연료, 안전점검지침단	난지	슬러지2차리랑	농축기용 전동식 전동 불량	전동 교체 및 보수	완료	2022.9.30
86	안전점검의 날	2022	7. 22	연료, 안전점검지침단	난지	슬러지2차리랑	msds 안전표지 부착	보완	완료	2022.9.30
87	안전점검의 날	2022	7. 22	연료, 안전점검지침단	난지	슬러지2차리랑	안전표지 미흡	안전표지 설치	완료	2022.9.30
88	안전점검의 날	2022	8. 19	연료, 안전점검지침단	난지	수 2차리랑	안전난간 미흡	안전난간 설치	완료	2022.9.30
89	안전점검의 날	2022	8. 19	연료, 안전점검지침단	난지	수 2차리랑	지하관망 탐구 전동 불량	전동 교체 및 보수	단기	2023. 1월
90	안전점검의 날	2022	8. 19	연료, 안전점검지침단	난지	수 2차리랑	지하관망 배관미흡	원인 파악 후 필요 시보수	완료	2022.9.30
91	안전점검	2022	8. 16-18	연료, 산업안전단협의회	난지	송풍기동	정상적인 발원 마련	표기	완료	2022.10.30
92	안전점검	2022	8. 16-18	연료, 산업안전단협의회	수2차리랑	정상적인 발원으로 MSDS를 비치할 것	완료	2022.9.30		
93	안전점검	2022	8. 16-18	연료, 산업안전단협의회	슬러지2차리랑 소화조	고압가스 표기	표기	완료	2022.9.30	
94	안전점검	2022	8. 16-18	연료, 산업안전단협의회	슬러지2차리랑 소화조	병마 이중 안전장치 설치	보완	완료	2022.9.30	
95	안전점검	2022	8. 16-18	연료, 산업안전단협의회	슬러지2차리랑 지하관망	안전난간 설치	완료	2022.9.30		
96	안전점검	2022	8. 16-18	연료, 산업안전단협의회	슬러지2차리랑 소화조	호이스트 버튼 부착 (불용처리)	장기	완료	2022.9.30	
97	안전점검	2022	8. 16-18	연료, 산업안전단협의회	슬러지2차리랑 소화조	호이스트 안전장치 활용영역서 부착	완료	2022.10.30		
98	안전점검	2022	8. 16-18	연료, 산업안전단협의회	슬러지2차리랑 소화조	비치 관리용 표기	표기	완료	2022.9.30	
99	안전점검	2022	8. 16-18	연료, 산업안전단협의회	슬러지2차리랑 소화조	소송기 표기 부착	보완	완료	2022.9.30	
100	안전점검	2022	8. 16-18	연료, 산업안전단협의회	슬러지2차리랑 소화조	전선 및 절선 관리	표기	완료	2022.9.30	
101	안전점검	2022	8. 16-18	연료, 산업안전단협의회	슬러지2차리랑 소화조	관선도 표기	보완	완료	2022.10.10	
102	안전점검	2022	8. 16-18	연료, 산업안전단협의회	슬러지2차리랑 소화조	안전난간 설치	완료	2022.10.30		
103	안전점검	2022	8. 16-18	연료, 산업안전단협의회	슬러지2차리랑 소화조	호이스트 발원지 정비(불용처리)	완료	2022.10.30		
104	안전점검	2022	8. 16-18	연료, 산업안전단협의회	슬러지2차리랑 소화조	호이스트 안전장치 활용영역서 부착	완료	2022.10.30		
105	안전점검	2022	8. 16-18	연료, 산업안전단협의회	슬러지2차리랑 소화조	경면보호용 설치 및 콘센트 표기	장기	완료	2022.10.10	
106	안전점검	2022	8. 16-18	연료, 산업안전단협의회	슬러지1차리랑 사무실입구	미끄러방지용 위험 발판 제거	완료	2022.9.30		
107	안전점검	2022	8. 16-18	연료, 산업안전단협의회	슬러지1차리랑 농축기동	불만 제거	표기	완료	2022.10.30	
108	안전점검	2022	8. 16-18	연료, 산업안전단협의회	대량 소각시설	안전대 길이용 로프 교체	완료	2022.9.30		
109	안전점검	2022	8. 16-18	연료, 산업안전단협의회	대량 소각시설	호이스트 권력관리선 경면보호조치	완료	2022.9.30		
110	안전점검	2022	8. 16-18	연료, 산업안전단협의회	슬러지1차리랑 탈황설비	관선도 표기	완료	2022.9.30		
111	안전점검	2022	8. 16-18	연료, 산업안전단협의회	슬러지1차리랑 탈황설비	2층 구조 표시	보완	완료	2022.9.30	
112	안전점검	2022	8. 16-18	연료, 산업안전단협의회	슬러지1차리랑 소화조	사용하지 않는 크레인 표기	완료	2022.9.30		
113	안전점검	2022	8. 16-18	연료, 산업안전단협의회	슬러지1차리랑 소화조	안전난간 설치	완료	2022.9.30		
114	안전점검	2022	8. 16-18	연료, 산업안전단협의회	대량 위생차리랑	이산화탄소 배배 불용설비 표기	완료	2022.9.30		
115	안전점검	2022	8. 16-18	연료, 산업안전단협의회	대량 위생차리랑	중손배 설치 된 상태 다른 물건 같이 못 걸	완료	2022.9.30		
116	안전점검	2022	8. 16-18	연료, 산업안전단협의회	대량 위생차리랑	컨베이어 발원지	완료	2022.9.30		
117	안전점검	2022	8. 16-18	연료, 산업안전단협의회	대량 위생차리랑	대량 위생차리랑	대량 위생차리랑 발원지	완료	2022.9.30	
118	안전점검	2022	8. 16-18	연료, 산업안전단협의회	대량 위생차리랑	경각수준기 안전표지 비치	완료	2022.9.30		
119	안전점검	2022	8. 16-18	연료, 산업안전단협의회	대량 위생차리랑	관선도 표기	완료	2022.9.30		
120	안전점검	2022	8. 16-18	연료, 산업안전단협의회	소각시설	소송기 표기 부착	완료	2022.9.30		
121	안전점검	2022	8. 16-18	연료, 산업안전단협의회	소각시설	분전반 절연보호용 설치	완료	2022.9.30		
122	안전점검	2022	8. 16-18	연료, 산업안전단협의회	소각시설	세이프콘 발원지 표기	완료	2022.9.30		
123	안전점검	2022	8. 16-18	연료, 산업안전단협의회	센터 전체	불량한 사다리 표기	완료	2022.9.30		
124	안전점검	2022	8. 16-18	연료, 산업안전단협의회	센터 전체	Expansion bellows 너트 느슨하게 체결	완료	2022.9.30		
125	국가안전대진단	2022	9. 16	1차위험, 환경영향영단, 등	2차리랑	소화조, 기계실, 경각수 배관 정밀 누수, 간헐 발생 원인 파악 후 필요 시보수	완료	2022.9.30		
126	국가안전대진단	2022	9. 16	1차위험, 환경영향영단, 등	슬러지1,2차리랑	발원관리 용량기 표기만 설치	완료	2022.9.30		
127	국가안전대진단	2022	9. 16	1차위험, 환경영향영단, 등	농축기동 지용 수직사다리, 발원조지	농축기동 지용 수직사다리, 발원조지	발원조 설치	완료	2022.9.30	
128	안전점검의 날	2022	9. 19	연료, 안전점검지침단	슬러지 1차리랑 농축기동	농축기용 영의 배관지지 대	정비 및 보수	장기	23년 연간대진 계획 후	
129	안전점검의 날	2022	9. 19	연료, 안전점검지침단	슬러지 1차리랑 농축기동	배수용 물 고임	완료	2022.11.30		
130	미형상대 점검	2022	7. 29	1.안전보건진흥원,노동정책담당관	수1차리랑	발원관리 보호구형상대 점검	완료	2022.11.30		
131	미형상대 점검	2022	7. 29	1.안전보건진흥원,노동정책담당관	대량 발수전조동	배관 불용도 전동위험	보수	완료	2022.9.30	
132	미형상대 점검	2022	7. 29	1.안전보건진흥원,노동정책담당관	대량 발수전조동	원장배관 용기용 기어보지	보수	완료	2022.9.30	
133	미형상대 점검	2022	7. 29	1.안전보건진흥원,노동정책담당관	대량 발수전조동	배지 표기	보수	완료	2022.9.30	
134	미형상대 점검	2022	7. 29	1.안전보건진흥원,노동정책담당관	대량 발수전조동	발원관리용 미흡지	보수	완료	2022.9.30	
135	미형상대 점검	2022	7. 29	1.안전보건진흥원,노동정책담당관	수1차리랑	중정 부유물 제거 과정 중 추적위험	대체감구	완료	2022.11.30	
136	미형상대 점검	2022	7. 29	1.안전보건진흥원,노동정책담당관	대량 발수전조동	위험물제거용 관리지 안전정보 표기	보수	완료	2022.9.30	
137	미형상대 점검	2022	7. 29	1.안전보건진흥원,노동정책담당관	대량 발수전조동	농축기 탈리배관 용량기 발원도 재검	완료	2022.9.30		
138	미형상대 점검	2022	7. 29	1.안전보건진흥원,노동정책담당관	대량 발수전조동	지정시 중정용 조도 확보	보수	완료	2022.11.30	
139	미형상대 점검	2022	7. 29	1.안전보건진흥원,노동정책담당관	수1차리랑	가솔린식 굴러리용 물 MSDS 미비지	설치	완료	2022.11.30	
140	안전점검의 날	2022	10. 19	연료, 안전점검지침단	수2차리랑	5개월 중정 안전난간 흔들림	정소	단기	23년 9월 내	
141	안전점검의 날	2022	10. 19	연료, 안전점검지침단	슬러지2차리랑	배수원 정소	완료	2022.12.12		
142	안전점검의 날	2022	11. 8	연료, 안전점검지침단	수1차리랑	초정 안전난간 설치 필요	난간설치	완료	2022.11.30	
143	안전점검의 날	2022	11. 8	연료, 안전점검지침단	수1차리랑	지하관망 1-3개월 6개소 경사 및 계단 안전난간 설치	난간설치	단기	23년 3월 내	
144	돌발기점검	2022	12. -4	시설물 담당, 운영직원	관리동	리프팅 PLC 오작동	교체	완료	2022.12.	
145	돌발기점검	2022	12. -4	시설물 담당, 운영직원	체육시설물	체육시설 테이프, 의자, 텐트 등 노후	교체	완료	2022.12.	
146	돌발기점검	2022	12. -4	시설물 담당, 운영직원	소방시설물	소방시설물 유류용 중정	교체	완료	2022.12.	
147	돌발기점검	2022	12. -4	시설물 담당, 운영직원	안전표지판	안전표지판 미흡	보완	완료	2022.12.	
148	돌발기점검	2022	12. -4	시설물 담당, 운영직원	MSDS	MSDS 미 표시지 개소 발견	설치	완료	2022.12.	
149	돌발기점검	2022	12. -4	시설물 담당, 운영직원	센터	돌발기 종합대책 마련	수립	완료	2022.12.	
150	돌발기점검	2022	12. -4	시설물 담당, 운영직원	수2차리랑	슬러지수집기 구동부 하부	보완	완료	2022.12.	
151	돌발기점검	2022	12. -4	시설물 담당, 운영직원	슬러지1차리랑	방출설비 마면	보수	단기	23년 상반기	
152	돌발기점검	2022	12. -4	시설물 담당, 운영직원	슬러지1차리랑	방출설비 누수	단기	완료	23년 1월 내	
						가스고압용 방화문 이상	보수	단기		