



[붙임 1. 유해·위험요인 안전대책 시행(감독일지 첨부양식)]

【 공 사 명 】

공사종류	공사유형	유해·위험요인	감소대책	이행실적 (사진)	이행일자
토목	가시설	- 검측업무 수행을 위해 강관비계위를 이동하다 발을 헛디뎠다 - 개구부 및 우각부로 추락위험	- 작업발판 사이 간격(3cm이하) 확인 - 안전대 착용 - 우각부 보강 (양변의 비계기둥을 근접하도록 배치)		'22.10.05.
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
상수도	상수도	- 강관 용접작업시 용접기 외함 전기누전으로 인한 감전	- 자동전격방지장치 설치유무 확인 - 접지유무 확인		'22.10.02.
-	-	-	-	-	-