

□ **물재생센터 현황** (2022. 12. 31. 기준)

구 분		계	중 랑 (직영)	난 지 (직영)	탄 천 (공단)	서 남 (공단)	
위 치		4개소	성동구 자동차시장 3길 64	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426	강남구 개포로 625	강서구 양천로 201	
면 적		3,155천 m ²	801천 m ²	929천 m ²	393천 m ²	1,032천 m ²	
완공 년도		1970~1999	1970~1997	1984~1997	1983~1998	1984~1999	
처리구역		서울시 25개구, 경기도 5개시 일부	(10개구 1개시) 동대문,중랑성북,노원, 강북,도봉,광진 전역과 종로,중구, 성동구, 의정부시 일부	(7개구 1개시) 마포,용산,은평, 서대문 전역과 종로,중구,성동, 고양시 일부	(4개구2개시) 강동,송파 전역과 강남,서초 일부 하남시와 과천시 일부	(9개구 1개시) 영등포,관악,동작, 구로,양천,금천,강서 전역과 강남, 서초 일부 및 광명시 일부	
하수	시설용량 (만m ³ /일)	498	159	86	90	163	
	처 리 량 (만m ³ /일)	427	130	59	75	163	
분뇨 · 장화조 오니	시설용량 (kl/일)	12,500	4,000	4,500	-	4,000	
	처리량 (kl/일)	11,795	4,500	3,321	-	3,974	
BOD(mg/L)		유입 → 방류	125.5 → 4.5	134.2 → 3.1	147.6 → 4.3	129.5 → 2.5	
슬러 지 처리 (톤/ 일)	계	1,760	659	323	290	488	
	매립지	460	137	72	128	123	
	건 조	용량	1,285	650	150	200	285
		처리	799	459	94	116	130
	소 각	용량	300	-	150	-	150
		처리	242	-	114	-	128
민간업체	218	48	34	42	94		
협착·침사물		41	15	9	4	13	
차집관로		489km	188km	95km	107km	99km	
기 타		-	2009. 1. 1 부분위탁	2009. 1. 1 부분위탁	2021. 1. 1 공단대행		