

2023. 3. 20.(수) 석간용

이 보도자료는 2023년 3월 20일 오전 06:00부터 보도할 수 있습니다.



## 보도자료

담당부서 : 문화본부 문화재관리과

문화재관리과장	김건태	02-2133-2650
---------	-----	--------------

한양도성관리팀장	이승철	02-2133-2659
----------	-----	--------------

사진없음  사진있음  쪽수 : 5쪽

### '해빙기 성곽 안전 행진다' 서울시, 전문가와 한양도성 안전 점검

- 3월 말까지 성곽·토질·구조안전 등 전문가 합동 '한양도성' 전 구간 점검 나서
- 성곽 및 주변 지반변형·균열·배부름 등 예찰, 문화재 공사 현장 등 집중 점검
- 시 "문화유산 안전하고 아름답게 지켜나가기 위해 체계적으로 관리해 나갈 것"

서울시가 겨우내 얼었던 땅이 녹으면서 지반 변형이나 침하, 균열 등이 일어날 수 있는 성곽 문화재 안전 점검에 나선다. 시는 오는 29일(금)까지 전문가와 함께 민·관 합동으로 '한양도성 해빙기 안전점검'을 진행한다고 밝혔다.

○ 시는 점검에 앞서 성곽 전문가, 토질 및 기초전문가, 구조안전 전문가 등으로 구성된 '민·관 합동 점검단'을 꾸리고 현장조사에 들어갔다.

이번 점검은 봄맞이 나들이, 트래킹 등 한양도성 방문객이 점차 늘어나고 있는 가운데 해빙기 지반약화 등으로 발생할 수 있는 시민 피해 또는 안전사고를 예방하기 위해 이뤄지게 됐다.

- 시는 ▲성곽 및 주변 지반변형(침하) · 균열 · 배부름 · 이상 변위 등 붕괴 예찰 ▲문화재 및 주변 지역에 대한 방재시설 관리상태 ▲순성길 위험요소 제거 및 안내판 관리상태 ▲문루 등 목조문화재의 주요부재 변형 여부 ▲문화재 공사현장 안전관리 상태 등을 집중 점검한다.
  
- 점검 결과 붕괴 우려 등 위험이 있다고 판단되는 구간이 발견되면 즉각 탐방로 폐쇄(우회) 후 정밀안전진단 등 추가 점검을 진행하고, 문화재전문가의 자문을 받아 문화유산 보호와 함께 시민 안전을 위한 선제 조치 방안을 마련해 조치할 계획이다.
  
- 시는 이번 점검에 앞서 지난달 한양도성과 인접한 다산성곽길 인근 위험축대를 자치구와 합동 점검하여 탐방로를 즉시 폐쇄, 시민 안전을 보호하면서 성곽 붕괴를 막기 위한 긴급 임시시설을 설치한 뒤에 문화재청에 긴급 보수비를 요청한 바 있다.



- 한편 서울시는 해마다 5회 ‘한양도성’ 변형 구간 44개소에 대해 정기적인 정밀계측을 진행하고 균열 · 기울기 · 변위 등을 꾸준히 모니터링하고 있다. 또 해빙기, 우기, 동절기 등 연 5회에 걸쳐 현장점검을

하는 등 체계적인 관리시스템을 구축하여 문화유산 보호와 시민 안전에 만전을 기하고 있다.

- 최경주 서울시 문화본부장은 “서울시민이 사랑하는 한양도성을 안전하고 아름다운 모습으로 지켜나가기 위해서는 전문적이고 체계적인 관리가 필수”라며 “서울 경관의 품격을 높이고 방문객에게는 편안한 휴식처를 제공하는 대표적 문화유산 ‘한양도성’을 서울시민 대대손손 누릴 수 있도록 보전에 힘쓸 것”이라고 말했다.

<b>참고1</b>	<b>2024년 주요 점검대상 및 참고사진</b>
------------	-----------------------------

□ **주요 점검 대상**


대 상 명	분류	점검대상 주요 시설물
한양도성	사적	성벽(13.1km), 성문4(창의문, 숙정문, 혜화문, 광희문)
북한산성	사적	성벽(3.6km), 성문5(대남문, 대성문, 대동문, 보국문, 용암문), 동장대
탕춘대성	사적	성벽(4.8km), 성문2(홍지문, 탕춘대 암문)

□ **점검 사진**

○ **한양도성 위험 부분 사진 - 성벽 배부름**



○ **계측관리 사진 - 예시**



**참고2**

**서울시 해빙기 안전점검 사진 예시(지난 점검 사진)**



다산성곽길 임시조치 공사



한양도성 탐방로 데크 보수



현장 점검(예시)