

긴급통행로 확보용 태양광 블록 설치(시범구간)

연번	위치 및 도로 여건	상세 위치 및 현황도	
1	증가로 24마길 30	《위 치 도》 	《주차구역 전경사진》 
	도로폭 협소, 상시 불법주차 발생		
2	증가로 24바길 1	《위 치 도》 	《주차구역 전경사진》 
	도로폭 협소, 상시 불법주차 발생		
3	증가로 17길 27	《위 치 도》 	《주차구역 전경사진》 
	도로폭 협소, 상시 불법주차 발생		
4	증가로 116	《위 치 도》 	《주차구역 전경사진》 
	도로폭 협소, 상시 불법주차 발생		
5	연희동 121-3	《위 치 도》 	《주차구역 전경사진》 
	도로폭 협소, 상시 불법주차 발생		

연번	위치 및 도로 여건	상세 위치 및 현황도	
6	연희로 15안길 36		
	도로폭 협소, 상시 불법주차 발생		
7	연희로 11바길 42		
	도로폭 협소, 상시 불법주차 발생		
8	연희로 11마길 79-5		
	도로폭 협소, 상시 불법주차 발생		
9	증가로 197-66		
	도로폭 협소, 상시 불법주차 발생, 소방시설 인근		
10	연희로 11마길 86-47		
	도로폭 협소, 상시 불법주차 발생, 소방시설 인근		