

현장조사 보고서

위 치	서울시 강남구 양재대로 478(구룡마을 버스정류장 옆)			
건 축 주	황 학 성			
위반건축물 현황	구 조	면 적(㎡)	용 도	비 고
	경량철골조 (컨테이너)	19.5	탈의실, 장비보관	자진시정
	확인일자		조치내용	
	2015.04.24		종결처리	

위반건축물 축조 정비 전, 후 현황

<p>시정 전</p> 	<p>시정 후</p> 
--	---

조사자 : 행정7급 최 진 영