



문서번호	감사담당관-4677
결재일자	2015.5.29.
공개여부	대시민공개
방침번호	부구청장 방침 제255호

주무관	안전순찰팀장	감사담당관	부구청장	
김용수	이선하	김상집	05/29 이비오	
협조				

체육시설물 및 공원 관리실태 점검 결과보고

2015. 5.



성 동 구
(감사담당관)

체육시설물 및 공원 관리실태 점검 결과보고

체육 및 휴식 시설에 대한 국민의 높아진 요구수준에 부합하기 위해 응답소등 민원내용을 중심으로 시설물을 점검하고 그 결과를 보고 드림

I 점검 개요

- 점검기간: 2015. 5. 11.(월) ~ 5. 22.(금) (기간 중 7일)
- 점검자: 안전순찰팀장등 3명
- 점검대상: 58개소

체육공원	근린공원	어린이공원	소공원	가로공원	광장
8	9	25	9	1	3

- 점검방법: 각종 시설 현장방문 점검
- 중점 점검사항
 - 체육시설물(놀이시설) 안전 및 유지관리 상태
 - 공원 내 편의시설물(화장실, 음수대 등) 관리 실태
 - 기타 공원 이용 주민불편사항(공원 내 흡연·음주, 쓰레기 무단투기 등)

II 주요 적출사항

- 시소 고정판 파손(무지개어린이공원) 및 줄잡이 노후(응삼어린이공원)
- X-GAME장 이음부분 파손(살곶이 체육공원)
- 공원 내 음수대 배수불량(대현산 근린공원 등)
- 달리기 운동기구 고장(금호 근린공원)
- 족구장 모래 방치(응봉동둔치 체육공원 족구장) 및 도로파손(응봉산근린공원)

Ⅲ

유형별 적출현황

적출 내용	계	하천변 체육시설	공원	광장
계	51	13	36	2
안전사고 노출	10	3	7	-
시설물 파손	18	5	12	1
청결상태 불량	14	4	9	1
주민이용 불편	9	1	8	-

Ⅳ

분야별 세부 적출 및 주민 건의사항

■ 체육시설(놀이시설) 안전 및 유지관리 상태

- 달리기 운동기구 베어링 고장으로 작동 이상 및 소음 발생
- 시소 고정판 파손, 미끄럼틀 경사면 줄잡이 노후로 이용자 추락 위험
- 족구장 주변 안전휀스 미 설치로 인근 공사자재로 인해 부상 우려
- 각진 모서리의 대형화분, 샷시공장 위험적치물 등으로 부상 위험
- X-GAME장 이음부분, 어린이 공원 바닥재 파손으로 부상 우려



달리기 운동기구 고장
(금호 근린공원)



시소 고정판 파손
(무지개 어린이 공원)



줄잡이 노후
(응삼 어린이공원)



안전휀스 미 설치
(응봉동 둔치 족구장)



모서리 미보호
(무지개 어린이공원)



X-GAME장 이음부분 파손
(살곶이 체육공원)

■ 공원 내 각종 시설 및 관리상태

- 응봉동 둔치 체육공원 족구장 모래 방치
- 생활체조교실(에어로빅) 스탠드 부식 및 노후
- 음수대 불편사항(미작동, 배수불량, 누수 등) 다수 적출
- 응봉산 등 근린공원 내 아스팔트 포장 도로 파손
- 미소 어린이공원 각종 놀이시설 노후(공원녹지과 리모델링 추진 예정)
- 체육시설물 청결 상태 불량으로 주민 이용 기피
 (물청소 미실시, 시설물이용설명 시트지 훼손, 공원 내 잡초 미 제거)
 → 체육활동 증가 시기(5월) 이전에 해당부서 자체 점검 후 보수·물청소



족구장 모래 방치
(응봉동둔치 체육공원 족구장)



생활체조교실 스탠드 부식
(사근체육공원)



도로 파손
(응봉산 근린공원)



음수대 배수불량
(대현산 근린공원)



놀이기구 노후
(미소 어린이공원)



체육시설물 청결관리 불량
(성수 근린공원)

■ 주민 건의사항

- 금호 근린공원 내 철봉시설 신규 설치
- 어린이 키높이가 맞지 않아 음수대 이용 불편
 → 추후 수리·교체 시 성인과 어린이가 함께 이용할 수 있는 시설로 설치 검토
- 공원내 오토바이 방치 등으로 미관 훼손



체육시설물(철봉) 추가 설치
(금호 근린공원)



음수대 키높이 불편
(대현산 근린공원)



공원내 오토바이 주정차
(미소 어린이공원)

V

행 정 사 항

- 세부 지적사항 조치후 결과 제출(2015. 6. 10.한) ----- 해당부서
- 안전사고 발생 우려 사항 점검 및 보수 철저 -- 공원녹지과, 안전치수과

붙임 세부 지적사항 1부. 끝.