



















세부 지적사항


연번	세부 지적사항		해당 부서 (협조)	
	내용	사진		
1	위치	새말빛물펌프장		안전 치수과
	내용	천정 누수		
	조치 의견	옥상, 외벽 방수 공사		
2	위치	용담빛물펌프장		안전 치수과
	내용	비상연락망 미정비		
	조치 의견	인사이동(6.1.)에 따른 비상연락망 재정비		
3	위치	송정수방자재창고		안전 치수과
	내용	수방자재 미 이동		
	조치 의견	송정창고 공사를 우기 전 마무리하여 분산 보관중인 수방자재를 한 곳으로 이동		
4	위치	송정빛물펌프장		안전 치수과
	내용	조기가동 스티커 부착 부족		
	조치 의견	추가 부착		

연번	세부 지적사항		해당 부서 (협조)	
	내용	사진		
5	위치	송정빛물펌프장		안전 치수과
	내용	수문과 펌프장 운영프로그램 미 연계		
	조치 의견	연계작업 완료 확인		
6	위치	행당빛물펌프장		안전 치수과
	내용	조기가동 스티커 부착 부족		
	조치 의견	추가 부착		
7	위치	독섬 유수지		안전 치수과
	내용	I빔등 자재 적치		
	조치 의견	준설토 정리작업 우기 전 마무리 및 I빔등 자재 철거		
8	위치	살곶이 체육공원		안전 치수과
	내용	수영장 터파기 공사장		
	조치 의견	양수기, 천막등 현장 비치, 폐기물 수거·터파기 공사장 추락위험 안전띠 설치		
9	위치	왕십리로 379-6		안전 치수과
	내용	물고임 상승 발생		
	조치 의견	빗물받이 신설 검토		

연번	세부 지적사항		해당 부서 (협조)	
	내 용	사 진		
10	위치	용봉교 확장 및 성능개선 공사장		토목과
	내용	공사자재 미 철거		
	조치 의견	우기전 자재 철거 및 정돈		
11	위치	용봉교 확장 및 성능개선 공사장		토목과
	내용	공사자재 미 철거		
	조치 의견	우기전 자재 철거 및 정돈		
12	위치	용봉교 확장 및 성능개선 공사장		토목과
	내용	둔치 철거범 미 처리		
	조치 의견	우기전 자재 철거 및 정돈		
13	위치	용봉교 확장 및 성능개선 공사장		토목과
	내용	공사자재 미 정돈		
	조치 의견	우기전 자재 철거 및 정돈		
14	위치	용봉교 확장 및 성능개선 공사장		토목과
	내용	토사 미 철거		
	조치 의견	우기전 자재 철거 및 정돈		

연번	세부 지적사항		해당 부서 (협조)	
	내 용	사 진		
15	위치	옥수13구역 재개발 공사장		주택과
	내용	배수로 미 정비		
	조치 의견	배수로 천막덮개 등 정비		
16	위치	옥수13구역 재개발 공사장		주택과
	내용	공원예정지 밑 토사범면 천막덮개 미 설치		
	조치 의견	천막덮개 설치		
17	위치	대현산 산림재해 예방공사		공원 녹지과
	내용	쇼크리트 처리 끝면 처리 불량		
	조치 의견	토사 유실 우려되므로 끝면 처리 철저히		
18	위치	대현산 산림재해 예방공사		공원 녹지과
	내용	쇼크리트 지꺼기로 주변 녹지 훼손		
	조치 의견	준공 시 훼손 부분 조치		
19	위치	연무장길 57		건설 관리과
	내용	태풍 발생 시 돌출형 간판 넘어짐 위험		
	조치 의견	순찰 및 보수(교체) 안내		

연번	세부 지적사항		사 진	해당 부서 (협조)
	내 용			
20	위치	마조로18길 25		건설 관리과
	내용	태풍 발생 시 돌출형 간판 넘어짐 위험		
	조치 의견	순찰 및 보수(교체) 안 내		
21	위치	왕십리로28길 15		왕십리 도선동
	내용	빗물받이 준설토		
	조치 의견	준설		
22	위치	왕십리로31가길 30		왕십리 2동
	내용	빗물받이 준설토		
	조치 의견	준설		
23	위치	마조로18길 8 옆		마장동
	내용	빗물받이 준설토		
	조치 의견	준설		
24	위치	왕십리로17길 15-23		성수 1가2동
	내용	빗물받이 준설토		
	조치 의견	준설		

연번	세부 지적사항		사 진	해당 부서 (협조)
	내 용			
25	위치	왕십리로 134		성수 1가2동
	내용	빗물받이 준설토		
	조치 의견	준설		
26	위치	뚝섬로1길 41 나동 옆		성수 1가1동
	내용	빗물받이 준설토		
	조치 의견	준설		
27	위치	성덕정3길 4		성수 1가1동
	내용	빗물받이 준설토		
	조치 의견	준설		
28	위치	둘레11길 10-19		성수 2가1동
	내용	빗물받이 준설토		
	조치 의견	준설		
29	위치	연무장5길 6		성수 2가3동
	내용	빗물받이 준설토		
	조치 의견	준설		

연번	세부 지적사항		사 진	해당 부서 (협조)
	내 용			
30	위치	아차산로7길 7 던킨도너츠 앞		성수 2가3동
	내용	빗물받이 준설토		
	조치 의견	준설		
31	위치	성수일로10길 24		성수 2가3동
	내용	빗물받이 준설토		
	조치 의견	준설		
32	위치	광나루로2길 13		성수 2가3동
	내용	빗물받이 준설토		
	조치 의견	준설		
33	위치	송정길 42		송정동
	내용	빗물받이 준설토		
	조치 의견	준설		
34	위치	송정길 44		송정동
	내용	빗물받이 준설토		
	조치 의견	준설		

연번	세부 지적사항		사 진	해당 부서 (협조)
	내 용			
35	위치	송정길 46-1		송정동
	내용	빗물받이 준설토		
	조치 의견	준설		