

“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	도로관리과-12835
등록일자	2015.6.25.
결재일자	2015.6.25.
공개구분	대시민공개

주무관	도로굴착팀장	도로관리과장	안전교통국장		
윤재영	황윤기	최창운	전결 06/25 조흥기		
협조자					

『2015년 우기대비 사전예방을 위한』

대형공사장 및 도로 굴착현장 안전점검 결과 보고



● 목 적

장마철 집중폭우 등 우기대비 대형공사장 및 도로굴착복구 공사장 등 취약 시설 및
중점관리 대상 시설물에 대한 안전점검을 실시하여 안전사고 사전예방

● 점검기간 : 2015. 05. 26 ~ 2015. 06. 20

● 점검대상 : 10개소

- 대형공사 현장(2개소)
- 간선 및 이면도로 장기 굴착·복구 공사 현장(8개소)

● 점검방법

- 대형공사장 : 공사관리기관 자체 특별점검·정비 실시(안전점검 체크리스트)
- 간선 및 이면도로 굴착·복구 공사현장 : 담당구역 지정 특별 점검실시

● 점검결과 : 총 27건(정비완료 12건, 미완료 15건)

2015. 6. .

강 남 구
(도 로 관 리 과)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】

검토분야	확인 및 적시사항																		
<p style="color: green; font-weight: bold;">관련 규정 및 근거</p>	<p>현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> · 서울특별시 도로굴착·복구업무처리 규칙 제19조제3항 · 재난 및 안전관리 기본법 제4조 · 「재난 및 안전관리 기본법」 제25조의 2(재난관리책임기관의 장의 재난예방 조치) · 2015년 생활권 시설물 안전점검 종합계획(재난안전과-1936호, 2015.02.06.) 																		
<p style="color: green; font-weight: bold;">추진 경위</p>	<p>추진 경위는 무엇입니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> · 추진경위 : 2015년 우기대비 취약시설 안전점검 계획(재난안전과-8425,2015.05.26) 																		
<p style="color: green; font-weight: bold;">예산 사항</p>	<p>산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> · 해당없음 																		
<p style="color: green; font-weight: bold;">수혜자 및 범위</p>	<p>이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> · 강남주민 																		
<p style="color: green; font-weight: bold;">분야별 검토사항</p> <p style="color: green; font-weight: bold;">[계속 :]</p> <p style="color: green; font-weight: bold;">[신규 :]</p>	<p>이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까?</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">① 관련부서 협조</td> <td style="text-align: right;">----- ()</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">② 이해관계인 및 예상되는 민원</td> <td style="text-align: right;">----- ()</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">③ 추진상 사전 걸림돌</td> <td style="text-align: right;">----- ()</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">④ 미래행정 수요예측</td> <td style="text-align: right;">----- ()</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">⑤ 시장조사</td> <td style="text-align: right;">----- ()</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교</td> <td style="text-align: right;">----- ()</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규</td> <td style="text-align: right;">----- (O)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">⑧ 행사관련 의전 및 선거법</td> <td style="text-align: right;">----- ()</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수</td> <td style="text-align: right;">----- ()</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> · 위 언급한 사항은 반드시 검토하고 해당되는 사항에 체크한 다음, 해당 사항을 요약 작성하세요 	① 관련부서 협조	----- ()	② 이해관계인 및 예상되는 민원	----- ()	③ 추진상 사전 걸림돌	----- ()	④ 미래행정 수요예측	----- ()	⑤ 시장조사	----- ()	⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교	----- ()	⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규	----- (O)	⑧ 행사관련 의전 및 선거법	----- ()	⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수	----- ()
① 관련부서 협조	----- ()																		
② 이해관계인 및 예상되는 민원	----- ()																		
③ 추진상 사전 걸림돌	----- ()																		
④ 미래행정 수요예측	----- ()																		
⑤ 시장조사	----- ()																		
⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교	----- ()																		
⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규	----- (O)																		
⑧ 행사관련 의전 및 선거법	----- ()																		
⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수	----- ()																		
<p style="color: green; font-weight: bold;">타 기관 사례</p>	<p>타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> · 해당없음 																		
<p style="color: green; font-weight: bold;">전문가 자문</p>	<p>전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> · 해당없음 																		

『2015년 우기대비 사전예방을 위한』

대형공사장 및 도로 굴착현장 안전점검 결과보고

장마철 집중폭우 등 우기대비 대형공사장 및 도로굴착복구 공사장 등 취약시설 및 중점관리 대상 시설물에 대한 안전점검을 실시하고 결과를 보고드립니다

I 추진근거

- 2015년 우기대비 취약시설 안전점검 계획(재난안전과-8425,2015.05.26)

II 점검대상

- 대형공사 현장(2개소)
 - 지하철 9호선(915,916공구) 건설현장 1개소
 - 강남순환 고속도로 건설공사(8공구, 양재대로) 1개소
- 간선 및 이면도로 장기 굴착·복구 공사 현장(8개소)
 - 하수도 개량공사(5건) : 은곡마을 하수관거 정비공사 외 4건
 - 지하철 편의시설공사(3건) : 대청역 외 2개소

III 점검내용

- 기 간 : 2015. 5. 26. ~ 6.20
 - 방 법
 - 대형공사장 : 공사관리기관 자체 특별점검·정비 실시(안전점검 체크리스트)
 - 간선 및 이면도로 굴착·복구 공사현장 : 담당구역 지정 특별 점검실시
- ※ 점 검 자 : 도로굴착팀장 외 4명 및 감리원 3명

《점검조 및 조사구역 편성현황》

구 분	1조	2조	3조
점검자	모규환, 김수용	황준열, 양민석	윤재영, 여현모, 최인숙
담 당 공사장	• 강남순환 고속도로 • 굴착허가담당(난방)	• 지하철 9호선 건설 • 굴착허가담당(상수,하수)	• 간선 및 이면도로 공사 • 굴착허가담당(가스,전기,개인)

IV

점검결과

구 분	점검대상		점검결과	처리결과
대형공사 현장	지하철 9호선	915 공구	특이사항 없음	-
		916 공구	① 보도 미복구	복구 예정
			② 도로상 자재 적치	정비 예정
			③ 보도 미복구	복구 예정
			④ 보도 복구불량	복구 예정
			⑤ 휨스 외부 자재 적치	정비 예정
			⑥ 복공판 주변 아스콘 탈락	정비 예정
		⑦ 신호등 주변 미복구	복구 예정	
	⑧ 보도 복구후 자재적치	정비 예정		
	강남순환고속도로	① 도로침하	복구 예정	
② 휨스정비 및 아스콘포장 미복구		복구 완료		
③ 배수구 정비		정비 완료		
간선 및 이면도로 굴착·복구 공사현장	대치동 945-6~942-10 하수관 개량공사	특이사항 없음	-	
	청담동 49~63-4 주변 하수관 개량공사	특이사항 없음	-	
	테헤란로14길 주변 외 4개소 하수관 개량공사	특이사항 없음	-	
	논현로 120길 18주변 외 1개소 하수관 개량공사	① 안내간판 미설치	설치 요청	
		② 고무매트 미설치	설치 요청	
		③ 굴착 보도 미복구	복구 예정	
	양재대로27길 외1개소 하수관 개량공사	특이사항 없음	-	
	은곡마을 하수관거 정비공사	특이사항 없음	-	
대청역 지하철 에스컬레이터 공사(1개소)	① 굴착 보도 미복구	건축공사 완료 후 복구 예정		
한티역 지하철 에스컬레이터 공사(2개소)	② 수방자재 방재 물재 비축 미비	비축 완료		
	③ 야간 차량경광등 미설치	설치 완료		
	④ 자재 과다 적치	정비 요청		
	⑤ 가림막 휨스 파손	정비 요청		
기타 굴착현장	한국전력 굴착현장	① 보도 가복구 불량	복구 완료	
	“	② 보도 가복구 불량	복구 완료	
	KT통신 굴착현장	③ 보도 가복구 불량	복구 완료	
	교통정보시스템 굴착현장	④ 공사 후 휨스 미설치	설치 완료	
	지역난방공사 굴착현장	⑤ 현수막 고정미비	정비 완료	
	“	⑥ 차도 복구 포장 불량	정비 완료	
	“	⑦ 녹지구간 토사유실	정비 완료	
	“	⑧ 녹지구간 토사유실	정비 완료	

※ 총 27건(정비완료 12건, 미완료 15건)

V

향후계획

- 미완료 지적사항은 우기전 신속하게 조치토록 통보 및 결과제출 요청
- 안전점검 결과 재난안전과 제출

붙임 : 점검결과 1부. 끝.