

■ 청담대교

▶ 위치 : 바닥판상면(R1-S7)

구분	손상 번호	손상내용	손 상 규 모			등급	보수공법
			초기점검 (2001)	정기점검 (2002)	금회점검 (2003)		
Ramp-1 구간	1	방호벽 수직 균열	-	0.2mm/1.0m	-		
	2	방호벽 수직 균열	-	0.2mm/1.0m	-		
	3	방호벽 수직 균열	-	0.2mm/1.0m	-		
	4	방호벽 수직 균열	-	0.2mm/1.0m	-		
	5	방호벽 수직 균열	-	0.2mm/1.0m	-		
	6	방호벽 수직 균열	-	0.2mm/1.0m	-		
	7	방호벽 수직 균열	-	0.2mm/1.0m	-		
	8	방호벽 수직 균열	-	0.2mm/1.0m	-		
	9	방호벽 수직 균열	-	0.2mm/1.0m	-		
	10	방호벽 수직 균열	-	0.2mm/1.0m	-		
	11	방호벽 수직 균열	-	0.2mm/1.0m	-		
	12	방호벽 수직 균열	-	0.2mm/1.0m	-		
	13	방호벽 수직 균열	-	0.2mm/1.0m	-		
	14	방호벽 수직 균열	-	0.2mm/1.0m	-		
	15	방호벽 수직 균열	-	0.2mm/1.0m	-		
	16	방호벽 수직 균열	-	0.2mm/1.0m	-		
	17	방호벽 수직 균열	-	0.2mm/1.0m	-		
	18	방호벽 수직 균열	-	0.2mm/1.0m	-		
	19	방호벽 수직 균열	-	0.2mm/1.0m	-		
	20	방호벽 수직 균열	-	0.2mm/1.0m	-		
	21	방호벽 수직 균열	-	0.2mm/1.0m	-		
	22	방호벽 수직 균열	-	0.2mm/1.0m	-		
	23	방호벽 수직 균열	-	0.2mm/1.0m	-		
	24	방호벽 수직 균열	-	0.2mm/1.0m	-		
	25	방호벽 수직 균열	-	0.2mm/1.0m	-		

■ 청담대교

▶ 위치 : 주형내부(S47-G1)

구분	손상 번호	손상내용	손 상 규 모			등급	보수공법
			초기점검 (2001)	정기점검 (2002)	금회점검 (2003)		
H 구간	1	표면 Pit($\phi=1.0\text{mm}$)	1 개소	-	-		
	2	표면 Pit($\phi=1.0\text{mm}$)	2 개소	-	-		
	3	녹발청	0.2m ²	-	-		
	4	도장 누락	2.56m ²	-	-		
	5	표면 Pit($\phi=0.8\text{mm}$)	1 개소	-	-		
	6	표면 Pit($\phi=2.0\text{mm}$)	1 개소	-	-		
	7	녹발청	0.08m ²	-	-		
	8	도장 누락	1.6m ²	-	-		
	9	오 물	1.0m ²	-	-		
	10	오 물	0.04m ²	-	-		
	11	도장 누락	2.56m ²	-	-		
	12	도장 누락	1.6m ²	-	-		
	1	부분 점부식	-	12.0m ²	-		
	2	부분 점부식	-	1.0m ²	-		
	3	부분 점부식	-	0.5m ²	-		
	4	용접부 핀홀(2개소)	2 개소	$\phi=1.0\text{mm}$	-		
	5	부분 점부식	-	6.0m ²	-		
	6	부분 점부식	-	0.1m ²	-		
	7	부분 점부식	-	2.0m ²	-		
	8	부분 점부식	-	0.04m ²	-		
	9	부분 점부식	-	2.0m ²	-		
	10	용접부 핀홀	1 개소	$\phi=2.0\text{mm}$	-		
	11	부분 점부식	0.08m ²	0.08m ²	-		
	12	부분 점부식	-	0.64m ²	-		
	13	용접부 핀홀	-	$\phi=4.0\text{mm}$	-		
	14	격벽 부분적 점부식 (2개소)	-	2.4m ²	-		
	15	격벽 변형	-	1 개소	-		

■ 청담대교

▶ 위치 : 주형내부(SH5-G3)

구분	손상 번호	손상내용	손 상 규 모			등급	보수공법
			초기점검 (2001)	정기점검 (2002)	금회점검 (2003)		
H 구간	1	녹발청	2.56m ²	-	-		
	2	도장 누락	2.56m ²	-	-		
	3	녹발청	3.84m ²	-	-		
	4	도장 누락	2.56m ²	-	-		
	5	도장 누락	2.56m ²	-	-		
	6	표면 Pit(φ=2.0mm)	1 개소	-	-		
	7	녹발청	7.68m ²	-	-		
	8	노치	0.1m	-	-		
	9	녹발청	1.6m ²	-	-		
	10	도장 누락	1.6m ²	-	-		
	11	도장 누락	1.2m ²	-	-		
	12	도장 누락	1.6m ²	-	-		
	13	녹발청	0.96m ²	-	-		
	14	도장 누락	2.56m ²	-	-		
	15	도장 누락	2.56m ²	-	-		
	16	도장 누락	2.56m ²	-	-		
	17	오 물	0.04m ²	-	-		
	18	녹발청	1.6m ²	-	-		
	19	도장 누락	1.6m ²	-	-		
	20	도장 누락	1.2m ²	-	-		
	21	도장 누락	1.6m ²	-	-		
	22	녹발청	0.96m ²	-	-		

구분	손상 번호	손상내용	손 상 규 모			등급	보수공법
			초기점검 (2001)	정기점검 (2002)	금회점검 (2003)		
H 구간	1	수직 균열	-	0.3mm/1.0m	-		
	2	수직 균열	-	0.3mm/1.0m	-		
	3	수평 균열	-	0.2mm/0.7m	-		
	4	수직 균열	-	0.4mm/1.0m	-		
	5	수직 균열	-	0.5mm/1.5m	-		
	6	수직 균열	-	0.3mm/0.8m	-		
	7	경사 균열	-	0.2mm/0.5m	-		
	8	수직 균열	-	0.3mm/1.1m	-		
	9	수직 균열	-	0.5mm/1.1m	-		
	10	수직 균열	-	0.2mm/0.4m	-		
	11	수직 균열	-	0.5mm/1.1m	-		
	12	수직 균열	-	0.2mm/1.1m	-		
	13	수직 균열	-	0.3mm/1.5m	-		
	14	받침 도장 박리	-	1 개소	-		
	15	받침 몰탈 균열	-	0.1mm/0.1m	-		
	16	받침 몰탈 균열	-	0.1mm/0.1m	-		
	1	균열	-	-	0.2mm/1.2m		
	2	균열	-	-	0.2mm/2.0m		
	3	균열	-	-	0.3mm/1.5m		
	4	균열	-	-	0.2mm/0.8m		
	5	균열	-	-	0.3mm/1.0m		
	6	균열	-	-	0.2mm/1.2m		
	7	균열	-	-	0.2mm/2.0m		
	8	균열	-	-	0.2mm/1.5m		
	9	균열	-	-	0.2mm/2.5m		
	10	균열	-	-	0.2mm/1.6m		

