

점검대상 시설물 및 점검자 현황

연번	시설명	상태등급	구분	위치	준공일	규모(m)		비고 (점검자)
						폭	연장	
1	세월1교	B	특정	삼성동171	1979.09	8.5	85	외부전문가 2명 시설7 김성대 시설8 이준희
2	세월2교	B	특정	삼성동171-1	1979.09	8.5	85	
3	세월3교	B	특정	삼성동998-4	1996.07	8.0	84	
4	세곡2교	B	특정	세곡동166	1967.08	7.1	50	
5	은곡교	B	특정	세곡동475	2001.07	10.0	23	
6	양전보도육교	B	특정	개포동183	1989.10	3.6	17	
7	구룡보도육교	B	특정	개포동655	1991.06	4.0	18	
8	구름다리보도육교	B	특정	개포동164	1996.06	4.3	41	
9	개포대우보도육교	B	특정	개포동655	1998.04	4.0	33	
10	일원보도육교	B	특정	일원동687-1	1989.12	3.0	45	
11	말죽거리보도육교	B	특정	도곡동916-1	1994.12	5.0	35	
12	양재보도육교	B	특정	일원동362-25	2003.12	3.0	77	
13	양재천보도육교	B	특정	도곡동467	2004.04	2.8	39	
14	대도보도육교	A	특정	도곡동106-1	2005.06	4.0	26	
15	일원탄천보도육교	A	특정	일원동474	2010.09	5.8	89	
16	역삼지하보도	B	법정의	역삼동676	1983.05	4.0	123	공업7 김석광 공업9 장용석
17	선릉지하보도	B	법정의	대치동892	1983.05	4.0	125	공업7 김석광 공업9 장용석
18	양재1지하보도	A	법정의	개포동164-28	1988.06	3.4	113	공업7 김석광 공업9 장용석
19	양재2지하보도	B	법정의	개포동141	1988.06	4.0	86	전기7 홍강영 공업9 박성구
20	양재3지하보도	B	법정의	개포동138	1988.06	4.0	129	전기7 홍강영 공업9 박성구
21	양재4지하보도	B	법정의	개포동189	1988.06	4.0	113	전기7 홍강영 공업9 박성구
22	양재5지하보도	B	법정의	일원동711-1	1988.06	4.0	38	전기7 홍강영 공업9 박성구
23	한타근린공원 도로사면		법정의	대치동 212-1	-	20	100	시설7급 최병화 시설9급 김지훈
24	도곡근리공원 도로사면		법정의	도곡동산181-1	-	30	350	시설7급 최병화 시설9급 김지훈
25	현릉로 절토사면		법정의	세곡동산52-50	-	15	520	시설7급 최병화 시설9급 김지훈