

문서번호	감사담당관-101926
결재일자	2015. 11. 19.
공개여부	대시민공개
방침번호	구청장 방침 제12호

주무관	환경순찰팀장	감사담당관	부구청장	구청장
김홍효	이근기	고재풍	김경호	11/19 김기동
협 조				

야간 도보순찰 결과보고 (중곡1동)



(감사 담당관)
(환경순찰팀)

야간 도보순찰 결과 보고

I 순찰 개요

1. 일 시 : 2015. 11. 18.(수) 19:00 ~ 21:00
2. 지 역 : 중곡1동 관내
3. 인 원 : 환경순찰팀장 외 4명
4. 방 법 : 도보순찰
5. 중점점검 사항
 - 도로, 보도 등 야간보행 시 불편사항
 - 공원 및 주택가 주변 위해요소 및 주민불편사항
 - 가로등·보안등·공원등 훼손 및 고장
 - 기타 주민 다중 이용시설물 주변 환경순찰 등

II 순찰 결과

1. 적출 현황

합계	보안등	교통	건축	도로	청소	가로정비	기타
26	9	9	3	2	1	1	1

- 중곡1동 이면도로는 대부분 깨끗한 상태였으나, 일부 지역의 보안(가로)등 부점등, 건축공사장 안전관리 소홀 등은 주민불편 요인이 되고 있었으며,
- 어린이공원(중곡, 마을마당)의 각종 시설물 등이 잘 관리되고 있었음.

2. 주요 (적출) 내용

가. 어린이공원



중곡 어린이공원



중곡 어린이공원 내(경로당)



중곡1동 마을마당



중곡1동 마을마당

- 공원내 운동 및 공원 시설물은 전반적으로 양호하게 관리되고 있어 특별한 주민불편 사항은 없었음.

나. 중곡제일시장



- 중곡제일전통시장은 정상적으로 영업중이었으나 비가오고 추워진 날씨로 인해 한산하였음.

다. 기타 시설현황



중곡 빗물펌프장



중곡1동 주민센터

라. 건축 공사현장



긴고랑로3길 13 (중곡1동 234-17)
가림막 훼손, 낙하물 방지망 일부 설치



능동로41길 6-7 (중곡1동 162-6)
가림막 훼손, 공사안내문 미설치

- 건축공사장에는 가림막 설치, 자재정리 등 공사장 주변은 잘 정리되어 있어 통행에 불편요인은 없었으나,
- 낙하물 안전망, 공사안내 표지판 미설치 및 가림막 훼손에 대한 시정 및 지속적인 관리감독 필요.

III 행정 사항

- 적출사항은 해당부서에 통보하여 추후 정비결과 확인
- 장기간 또는 예산이 소요되는 적출사항에 대해서는 별도 계획 수립 후 정비 추진토록 조치

적출 사진



1 위치 긴고랑로12길 54 (중곡1동 258-2)
내용 도로표지판 방향 (도로과)



2 위치 동일로 394 (중곡1동 235-3)
내용 가로등 부점등 (도로과)



3 위치 긴고랑로3길 13 (중곡1동 234-17)
내용 가림막 훼손 낙하물 방자망 일부 설치 (건축과)



4 위치 동일로72길 18-8 (중곡1동 234-8)
내용 폐 자전거 (건설관리과)



5 위치 긴고랑로3길 25 (중곡1동 234-39)
내용 거주자우선주차 안내판 이동 (교통지도과)



6 위치 긴고랑로5길 11 (중곡1동 233-46)
내용 도로표지판 방향 (도로과)

적출 사진



7 위치 동일로70길 37 (중곡1동 232-60)
내용 도로표지판 방향 (도로과)



8 위치 면목로 127 (중곡1동 231-1)
내용 폐 형광등 미수거 (청소과)



9 위치 능동로47길 37-6 (중곡1동 241-43)
내용 보안등 부점등 (도로과)



10 위치 긴고랑로 35 (중곡1동 241-24)
내용 가로등 부점등 (도로과)



11 위치 긴고랑로 42-1 (중곡1동 242-1)
내용 가로등 부점등 (도로과)



12 위치 긴고랑로13길 31 (중곡1동 221-5)
내용 반사경 방향 (교통행정과)

적출 사진



13 위치 간고량로13길 35 (중곡1동 221-4)
내용 철거 가림판 미설치 (건축과)



14 위치 능동로43길 34 (중곡1동 243-33)
내용 도로 파임 (도로과)



15 위치 능동로43길 27-14 (중곡1동 258-17)
내용 태극기, 구기 미계양 (가정복지과)



16 위치 능동로41길 6-7 (중곡1동 162-6)
내용 가림막 훼손, 공사안내문 미설치 (건축과)



17 위치 천호대로 525 (중곡1동 638-4)
내용 가로등 부점등 (도로과)



18 위치 천호대로 499 (중곡1동 612-7)
내용 가로등 부점등 (도로과)

적출사진



19 위치 면목로 55 (중곡1동 629-5)
내용 도로표지판 방향 (도로과)



20 위치 면목로 61 (중곡1동 628-9)
내용 도로표지판 방향 및 훼손 (도로과)



21 위치 면목로9길 6 (중곡1동 620-8)
내용 보안등 부점등 (도로과)



22 위치 면목로9길 44 (중곡1동 615-7)
내용 도로표지판 방향 (도로과)



23 위치 중곡1동 248-29 (마을마당 앞)
내용 방치 오토바이 (교통행정과)



24 위치 긴고랑로 6 (중곡1동 249-28)
내용 가로등 부점등 (도로과)

적출사진



25 위치 능동로37길 31-7 (중곡1동 639-15)
내용 보안등 점멸 (도로과)



26 위치 능동로43길 20 (중곡1동 242-36)
내용 도로 훼손 (도로과)