



준공 사진

2015.11.



기선건설이앤지

공 사 명	착한장례홍보관 설치공사
시 면 전	
시 면 부	

공 사 명	승화원2층 옥상방수공사
시 공 전	
시 공 후	

공 사 명	승환원 화장로작업실 외부 환기구 설치공사
시 기 전	 <p>A photograph showing the interior of a room before construction. The room contains several large stacks of cardboard boxes, some secured with yellow straps. A window with multiple panes is visible in the background, and a red pallet jack is positioned near the boxes. The ceiling has a fluorescent light fixture.</p>
시 기 후	 <p>A photograph showing the interior of the same room after construction. A roll-up metal door is now installed in the wall. The room still contains stacks of cardboard boxes and a red pallet jack. The ceiling has two fluorescent light fixtures, and blue pipes are visible running along the wall.</p>

공 사 명	승환원 환장로작업실 내부 칸막이 철거
시 기 전	 <p>A photograph showing the interior of a room before the partition wall is removed. The room has a light-colored tiled floor and a white wall. A large pallet of cardboard boxes is visible on the right side. A doorway is visible in the background.</p>
시 기 후	 <p>A photograph showing the interior of the room after the partition wall has been removed. The room is now open, and the pallet of cardboard boxes is still present. The floor is tiled, and the ceiling has exposed pipes and ductwork.</p>

공 사 명	용미리묘지 옥외벽식 추모의집 출입구 바닥공사
시 기 전	
시 기 후	

공 사 명	승환원 사무동 2층 통신실 설치
시 기 전	
시 기 후	

공 사 명	승화원 입구 환단 철거
시 공 전	
시 공 후	

공 사 명	승합원 수골실 디렉스타일 설치
시 기 전	
시 기 후	

공 사 명	용미리묘지 왕릉식뒤 옥외벽식추모의집 벽체 도장공사
시 공 전	
시 공 후	

공 사 명	용미리묘지 왕릉식뒤 옥외벽식추모의집 벽체 도장공사
-------	-----------------------------

시
공
전



시
공
후



공 사 명	용미리묘지 왕릉식뒤 옥외벽식추모의집 벽체 도장공사
-------	-----------------------------

시 기 전	
-------------	--

시 기 후	
-------------	--

공 사 명	승화원 캐노피 지붕 도장공사
-------	-----------------



공 사 명	승환원 수목반 내부 도장공사
시 공 전	
시 공 후	