

TS 재검사 기간내에 종합검사 비대상지역으로 이전 시 과태료부과 및 재접수대상임
교통안전공단

자동차 기능종합 진단서



※ 재검사수수료없음 (전) ← (후) ※ 과태료 재납부대상

검사일자 : 2016 년 05 월 24 일 단) 재접기한 내

※ 자동차검사 미수검 처리 (제1쪽)

교통안전검사소에 한함

※ 다시 검사비용 납부

자동차등록번호	서울70더1330	소유자명	서*****	차종	에어로버스
차대번호	KMJRL18SP4C002584	원동기형식	D6CA	최초등록일	2003년 12월 05일
다음 검사일	재검사 대상	재검사 기간	2016년 07월 15일 까지	주행거리	230,917 km

※ 재검사 대상 자동차는 위의 재검사 기간 내에 재검사를 받으셔야 합니다.
(재검사 기간 경과 시, 검사미필로 인한 과태료 및 검사수수료 전액 추가 발생)

진단항목	안전진단기준(검사항준)	진단결과	진단의견	검사원	
조향계통	앞바퀴 정렬	옆방향 미끄러짐량 (1m 주행에 5mm 이내)	아주 좋음 (OUT)2.9 mm/m	이정호	
	조향계통 설치상태 등	변형 · 느슨함 · 누유여부 파워스티어링 오일량			
주행계통	차축 · 타이어 · 휠	외관의 손상 · 변형 · 돌출여부 타이어 상태	아주 좋음	이정호	
	변속기 추진축 등	변속기 작동 및 오일 오염도 추진축 · 등속조인트(손상 · 변형) 클러치 유격상태	해당없음		
제동계통 (브레이크 시스템)	뒷바퀴 정렬(옆 방향 미끄러짐)		아주 좋음 (OUT)0.6	이정호	
	앞축	전	앞축무게(kg)의 50%이상		82.4 % (측정값: 3,615 kg)
		후	앞축무게(4,385 kg)의 50%이상		% (측정값: kg)
	뒷축	전	뒷축무게(kg)의 20%이상		53.8 % (측정값: 4,149 kg)
		중	뒷축무게(7,717 kg)의 20%이상		% (측정값: kg)
	후	뒷축무게(kg)의 20%이상	% (측정값: kg)		
	전체브레이크	전체무게(kg)의 50%이상	% (측정값: kg)		
	주차브레이크	전체무게(12,102 kg)의 20%이상	64.2 % (측정값: 7,764 kg)		
	좌 · 우 차이 (편차)	전	앞축무게(kg)의 8%이하		12.7 % (1,539 kg)
		후	앞축무게(4,385 kg)의 8%이하		1.1 % (1,833/ 1,782 kg)
제동계통 설치상태 등	견고한 설치, 손상, 오일누출 배력장치의 작동상태				
	디스크 · 패드상태		해당없음 (앞)패드마모(해당없음)		
등화장치	전조등	밝기 좌/우	12,000(15,000)cd ~ 112,500cd 해당없음: cd 우측밝기: 61,900 cd	이정호	
		비추는 방향	좌		상 10/하 30/좌 15/우 30cm 이내 상 8.6 cm, 우 0.0 cm
	우		상 10/하 30/좌 30/우 30cm 이내 상 0.0 cm, 하 4.8 cm 좌 7.0 cm, 우 0.0 cm		
	기타등화	제동 방향 · 번호 · 기타등의 점등 및 설치상태 등 검사방법	0.0 11.6		등화계통 부분 양호
배출가스	휘발유 LPG	검사방법		이정호	
		일산화탄소(CO)			
		탄화수소(HC)			
		질소산화물(NOx)			
경유	검사방법				
	매연				
	최대출력				
배기, 소음 발생방지장치	배기관 · 소음기 · 촉매장치의 손상, 변형 등이 없을 것				
	속도계	40km/h 일 때 (32-44.4)			
계기계통	계기장치	운행기록계 · 최고속도제한장치 설치 및 작동여부	38.2 km/h 계기계통 부분은 전체적으로 양호합니다.	이정호	

다음장에 계속

진단항목	고장코드	검사원
진단불가		
자기진단센서점검	진단의견	
	고객님의 차량은 통신불량으로 진단이 불가합니다.	

검사항목	결과 및 의견	검사원
엔진오일 오염도/벨트상태 원동기 이상음/시동장치/방열기	양호	배순호
동일성/차대 및 차체/물품적재장치 (승차/조종/완충/방화)장치	점검요	
경음기/(연결 및 견인/전기)장치		
연료장치/내압용기/시아확보/창유리		
기타장치		

서비스 제공 냉각수 상태점검 / 각종 오일류 점검 / 후면 민원상담

종합 진단결과

※ 귀하의 차량은 종합검사 대상입니다.
 ※ 검사중 계기판에 점등된 ABS는 고장이 C
 [1] 차량의 승차장치중 좌석에 설치된 좌
 하면 사고발생시 피해를 경감시킬수 없기 때
 바랍니다.
 [2] 운전자가 주차제동장치를 작동시킬 때
 작동시킬경우 발생하는 제동력은 차량중량의
 비탈길에 주차할 경우에 원활한 제동력 발생
 및 수리 바랍니다.
 [3] 엔진오일 상태가 양호합니다. 엔진 수
 [4] 변속기오일오염 (해당없음)
 [5] 앞타이어는 통상적인 운행을 할 경우
 [6] 뒷타이어는 통상적인 운행을 할 경우
 [7] (앞)패드마모(해당없음)
 [8] (뒤)패드마모(해당없음)

부적합 내용 (재검사 대상)

좌석안전띠 파손, 주차제동력 기준(차량중량
 진단결과 귀하의 자동차는 상기 (2)건의 항
 정비하여 공단검사소에서 재검사 하시기 바
 다시 검사비용을 납부하여야하고 과태료 징

카드매출전표

[고객용] 거래일련번호(001006467)

가맹점명 : 성동자동차검사소
 대표자명 : 오영태
 사업자번호 : 1138202014
 접수자명 : 유서영
 연락처 : 02-2244-2556
 서울특별시 성동구 가람길 117 (송정동)

차량번호 : 서울70더1330
 접수번호 : 11a0-20160524-0104-1

종합(배출면제)	대형	22,500
말인	MOU	-2,000

과세액 :	18,636원
부가세 :	1,864원
합 계 :	20,500원

신용카드정보

거래유형 : 신용승인
 말부여부 : 일시불
 포인트사용 : 포인트미사용
 카드발급사 : 외원카드
 매입사명 : 하나카드
 카드번호 : 4336-XXXX-XXXX-7409
 승인번호 : 07634924
 단말기ID : DPT0Q08103
 가맹점번호 : 00944309590
 판매일자 : 2016.05.24 13:13:57

서 점검 / 한 작동이 불가 하시기
 제동장치를 경우에는 차량을 제동계통을 점검 합니다.
 발급합니다.

