

현장 점검 결과

- 방문일자 : 2016년 7월 18일
- 점검개소 : 화곡 변전소 정류기용 변압기 구매설치현장 점검
- 점검자 : 기술지원단장 김영식, 전기기계팀장 문명길
- 현장 점검내용

○ 점검내용

- 장기사용으로 노후화된 변전소 정류기용 변압기 교체설치현장 점검
- 작업 중 안전확보 여부 확인
- 안전보호구 착용 및 작업절차 준수여부 점검

○ 문제점

- 해당 없음


○ 조치 사항 및 개선전략

- 검, 방전 철저히 안전이 확보된 상태에서 작업할 것을 지시
- 항시 작업주변을 정리정돈하여 안전사고를 방지할 것

○ 사진대지



정류기용 변압기 코어조립 1



정류기용 변압기 코어조립 2

현장 점검 결과

- 방문일자 : 2016년 7월 5일, 25일
- 점검개소 : 고덕기지, 영등포기술사업소 (신호기계실 및 신호시설물)
- 점검자 : 신호팀장 송정백
- 현장 점검내용

○ 점검내용

- 신호기계실 및 취급실 신호설비 유지관리 실태 점검
- 고덕기지 신호시설물 유지관리 상태 점검
- 근무환경 애로사항 청취

○ 문제점

- 해당 없음

○ 조치 사항 및 개선전략

- 시스템 및 신호설비 유지관리 상태는 대체로 양호함
- 시설물 유지보수 시 안전확보 당부

○ 사진대지



<고덕기지 신호기 관리상태 점검>



<전원장치 동작 및 유지관리상태 점검 >

현장 점검 결과

- 방문일자 : 2016년 7월 25일
- 점검개소 : 5호선 신금호역 승강편의관련 전자설비 이설공사 현장
- 점검자 : 통신전자팀장 강태수, 김재석부장
- 현장 점검내용

○ 점검내용

- 공사현장 정리정돈상태 점검
- 안전 위해요소 제거 및 안전보호구 착용 상태 점검
- 공사현장 직원 의견 청취

○ 문제점

- 해당 없음

○ 조치 사항 및 개선전략

- 흑서기를 대비하여 충분한 휴식을 취할 것을 당부
- 안전사고가 일어나지 않도록 서두르지 말고 안전을 최우선으로 여길 것을 당부

○ 사진대지



<전자 설비 이설 현장>



<공사현장 직원 의견청취>