



강 남 구



수신 교통행정과장
(경유)

제목 「현장점검」 결과 통보 (역삼문화공원 지하주차장 건설공사)

산업안전보건법 제36조 및 중대재해처벌법 시행령 제4조제3호에 의거 「현장점검」을 실시하고 그 결과를 통보하오니, 해당 업체에 보완 요청하시기 바랍니다.

□ 용역 사업장 점검 개요

- 점검일시: 2022. 6. 22.(수) 14:00~16:30
- 점검대상 현장: 역삼문화공원 지하주차장 건설공사
 - 업체명: (주)한국정보기술, (주)삼일기업공사
- 점검자: 중대산업재해예방실 박훈홍 실장, 김성하 주무관, 이동유 주무관
- 공사현장 점검결과: 적합(점검표에 의한 현장 점검)
 - 현재 공정율 약 90%
 - 보완 권고 사항 : 4건
 - 국기원 방향 인도상단에 수평낙하방지망 설치 외 3건 보완 권고

붙임 공사현장순회점검표22062220622. 끝.

부 구 청 장

주무관	이동유	중대산업재해예방실 방팀장	서혁수	중대재해예방실 장	박훈홍	부구청장	06/23 안준호
-----	------------	------------------	-----	--------------	-----	------	--------------

협조자

시행 중대재해예방실-1612 () 접수 ()
 우 /
 전화 02-3423-5019 /전송 / 부분공개(5)